


1



**Comments:**

Fejl i elektrisk drivsystem (se billede)

Ladekabel mangler

Stenslag forrude

**Udstyr:**