



1



1



**Comments:**

Lugt af røg. Ingen service lavet. Højre side er tidligere omlarkeret og lavet i dårlig kvalitet

**Udstyr:**