

1



2




3



3



4



4



5



6



7



Comments:
Type 2 ladekabel mangler
Stenslag forrude
Stenslag kølerhjel

Udstyr: