




1



1



1



Comments:

Lugt af røg
Stenslag for kofanger
Brandmærke i bundbelægning v. Førersæde

Udstyr:

Adaptiv Fartpilot
Apple CarPlay / Navigation
Bakkamera
LED / Xenon forlygter