



1



2



3



4



5



6



**Comments:**

Lyser for service  
H. Bagdør fejl lakeret (plettet efter med pensel)

**Udstyr:**