



1



2



3



3



Comments:

Flimmer i lakken højre bagdør
Harepiks mange steder på lakken
Stenslag forrude
Ridser i forruden

Udstyr: