



1



2



3



4



5



5



6



7



8



9



9



**Comments:**

Forkofanger lak krakeleret  
Sandblæst forrude  
Bule højre bagdør  
Brandhul i bundbelægningen  
Lugt af røg

**Udstyr:**

Apple CarPlay  
Bakkamera  
Digital instrumentering  
LED / Xenon forlygter