

1



2



2



3



3



3




4



5



5



6



6



6



7




8



9



10



10



11



11




11



12



13



13



**Comments:**

Lugt af røg  
Hattehylde mangler  
Brandmærker i kabine  
Stenslag kølerhjul  
Stenslag forrude  
Lyser for service  
Service hæfte mangler

**Udstyr:**