



1



2



3



4



4



5



Comments:

Tjærer rester på højre side
Stenslag forrude
Stenslag kølerhjel
Lyser for fejl på dæktryks overvågning

Udstyr:

Apple CarPlay
Bakkamera